

		Příruční multimetry										Klešťové multimetry				
Typ		D-MM-AX01	D-MM-AX02	D-MM-AX03	D-MM-AX04	D-MM-AX05	D-MM-KY01	D-MM-UN01	D-MM-UN02	D-MM-UN03	D-MM-UN04	D-CM-AX01	D-CM-AX02	D-CM-KY01	D-CM-UN01	D-CA-CA01
Displej																
Režim		MANUAL	MANUAL	AUTO RANGE	AUTO RANGE	AUTO RANGE	AUTO RANGE	MANUAL	AUTO RANGE	MANUAL	AUTO RANGE	AUTO RANGE	AUTO RANGE	AUTO RANGE	AUTO RANGE	
Napětí	DC															
	AC															
Proud	DC															
	AC															
Odpor																
Diody																
Beep																
Kapacita																
Teplota																
Frekvence střída																
HOLD REL MIN/MAX a další...			 	 	 	 	 	 		 	 	 	 	 	 	